




# 宮崎海岸におけるサンドバックの現地施工実験

株式会社東京建設コンサルタント 有村 盾一




平成24年3月14日撮影

### 3試験体施工前後の海岸の状況




**施工前（平成24年2月6日撮影）**



**施工後（平成24年3月12日撮影）**



**施工前（平成24年2月16日撮影）**



**施工後（平成24年3月12日撮影）**

# 施工過程に関する調査

床堀、1段目充填

試験体A



1段目充填完成



埋め戻し、2段目充填



2段目充填完成



試験体B



試験体C



3試験体 2段目完成直後



平成24年3月12日撮影



2段目完成後、覆土された状況



平成24年7月13日撮影

# 波除け盛土の形成状況



平成24年3月1日撮影

# 背後土砂の流出を確認する放水実験

